

ATAS
Ata número 409

----- Aos nove dias do mês de dezembro do ano de 2018, pelas 14h30m, reuniu em sessão extraordinária, no salão situado por baixo do palco na povoação da Póvoa, o órgão executivo colegial. Encontravam-se presentes, Rui Manuel dos Santos Ferreira e Teresa Raquel Ferreirinha Almeida, respetivamente na qualidade de Presidente e Tesoureira da Junta de Freguesia. Registou-se a ausência, devidamente justificada, do Secretário Rui Pedro Alves Lima. -----

----- Devidamente convocada, a reunião ordinária visava a análise e deliberação sobre a seguinte ordem de trabalhos: -----

Ponto Um: Ponto de situação da obra de saneamento básico à Póvoa. -----

Ponto Dois: Requalificação das instalações sanitária e escadarias, aplicação de tela no jardim e colocação de armaduras em led no Largo junto à Igreja Matriz de Bodiosa. -----

----- Entrando-se na análise do **Ponto Um**, estando em fase de conclusão a empreitada de saneamento básico à Póvoa, o Executivo entendeu reunir com a povoação desta localidade para, conjuntamente, fazerem uma apreciação global dos trabalhos executados e apurar eventuais deficiências que seja necessário corrigir. Vários habitantes usaram livremente da palavra tendo alertado a Junta para o facto de ser fundamental canalizar até ao cruzamento com a Rua da Tapada, as águas pluviais provenientes da zona alta da Rua Principal, que atualmente e fruto da pavimentação, correm livremente pela via. O Presidente informou que a Junta irá junto dos SMAS providenciar a colocação de canaletos e a construção de valetas para encaminhamento das águas até aos aquedutos existentes no largo, onde também falta colocar uma grelha de proteção. Informou ainda que serão colocados canaletos, na interseção da Rua Senhora da Saúde com a Rua Principal, para impedir a escorrência das águas para esta via. Estes trabalhos não podem ser imputados à empresa que está a executar a obra por não estarem previstos no contrato. -----

Alguns moradores informaram que a Embeiral, ainda não colocou as grelhas previstas junto a um barracão (7m), na Rua do Corgo e que anulou uma valeta junto à garagem do Sr. Carlos Lima e uns canaletos frente à moradia nº 2 da Rua da Eira, para onde estavam canalizadas às águas provenientes do logradouro da moradia nº6 da Rua dos Quintais, ao que tudo indica fruto da elevação da quota do pavimento. -----

A D^a Prazeres da Costa, residente na Rua da Lindeza, nº3, deu nota que a Embeiral ainda não substituiu as ombreiras em redor da porta de entrada da sua casa que foram partidas fruto do embate de um camião da empresa. O Sr. Fernando, residente na Rua da Eira, nº 2, alertou para o facto de o seu ramal de esgoto não ter ficado no local devido. Em resposta o Sr. António Melo, membro da Assembleia de Freguesia e residente na mesma localidade, deu conta que acompanhou alguns dos trabalhos e que o dito ramal ficou onde foi acordado entre a empresa e o do Sr. Manuel Bento, pai do Sr. Fernando. O Presidente da Junta informou que irá contactar os SMAS, dono da obra, para tentar relocalizar o ramal. Ainda o Sr. Fernando informou que o muro de vedação de um terreno sua propriedade, localizado na Rua da Fonte estaria a ruir fruto dos trabalhos executados. O Presidente informou desconhecer tal facto e que não havia indícios no local de que algo ou alguém tivesse embatido no muro. Já na Rua da Sorradeira, o Sr. António e a D^a Célia, únicos residentes no local, alertaram para o facto de apesar de já terem entrado em contacto direto com a Embeiral, e com a engenheira que acompanha a empreitada, a empresa ainda não procedeu à reparação da

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

ATAS

churrasqueira que danificaram com o embate de um máquina e com os explosivos detonados na abertura da vala de esgoto. -----

Depois de ouvir e tomar nota das preocupações, o Presidente informou os presentes que as mesmas seriam encaminhadas para o dono da obra, os SMAS de Viseu, e para a empresa adjudicatária, para que o quanto antes fossem solucionadas. Pediu para que no final da reunião os presentes acompanhassem os membros do Executivo numa visita aos locais dos problemas. -----

----- No tocante ao **Ponto Dois**, o Presidente deu conta que o Plano de Segurança e Saúde (PSS) da empreitada de "Requalificação das instalações sanitária e escadarias, aplicação de tela no jardim e colocação de armaduras em led no Largo junto à Igreja Matriz de Bodiosa" (GF584), depois de submetido à apreciação dos serviços técnicos municipais foi considerado em conformidade, não se verificando a necessidade de efetuar a comunicação prévia de abertura do estaleiro à ACT. Pelo exposto propôs a aprovação do mesmo e o seu envio ao empreiteiro. Colocado à votação foi aprovado por unanimidade. -----

Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada pelas 15h20m horas, dela se lavrando a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai ser assinada pelos presentes, para que conste. -----

O Presidente

[Handwritten signature]

Secretário

[Handwritten signature]

A Tesoureira

[Handwritten signature]
